

Deux tournées sur les montagnes de la commune du Lieu, la première en 1829, la seconde en 1875

Tournée des montagnes ACL C 1829. 1

Page 1.

Du 27^e Avril 1829.

Rapport, des Délégués soussignés; au sujet de la tournée qu'ils ont faite sur les Montagnes de la Commune du Lieu; pour y prendre note de toute des réparations à faire, au Châlets, (Bâtimens) Citernes, Puits; et leurs Couvertures; les plus urgent pour ces lieux; savoir.

Châlet de Comberville;

- 1^o. La Citerne, proche le Châlet; il y a environ 14 p. d'eau; l'eau des Douces; sont toutes abimées, point de Couverture que deux autres beaux puits.
 - 2^o. Le Puit du côté du vent du dit Châlet; ~~il y a 3 p.~~ il y a 3 p. d'eau à moitié mangé de 4 à 5 p. pour la fournie au milieu.
 - 3^o. La Citerne des Basses en parties défectueuses.
 - 4^o. Les Couverts du vieux Châlet de bois bon; la toiture bien couverte;
- NB. on remarque peut de soins pour ramasser le bœuf on en a pas vu que très peu sur la montagne;

= Châlet de la Christine (Dessous).

- 1^o. Le Bâtimens est très bien; l'écurie est remplie de bœuf; étendu sur les planches; toutes les portes, placées, ouvertes; ce qui donne à croire qu'il y a mauvaise intention de fermer.
- 2^o. La Citerne du côté du ruisseau du dit Châlet n'a que environ trois pieds d'eau; on suppose qu'elle seule, l'entretien de la montagne.

Châlet dessus de dite Christine

- 1^o. Le toit, on bon besoin de rajouter; à l'écurie; il n'est pas un pouce de planche; toutes les portes d'écuries, et l'assés, sauf celle de la porte d'entrée d'écurie; environ,

21
sont toisés: De murailles délabrées et qui font ouverture;
En un mot tout et sans dessus dessous, tant sans les
réparations qu'avec attention du St. Chalet.

4^e La Citerne à côté du chalet, les douves pourries au dessus et
rongées. Il n'y a qu'environ 5 pieds d'eau; Mais, de même.

5^e on remarque que le loupement dans l'un des chalets
n'a pas été transporté pour le pèche, sur la Montagne.

En outre les soustignés, on remarque avec douleur
qu'à plusieurs endroits au murs qui ont été établis
de l'été des petites pièces; on s'est permis de se composer
pour faire des passages, pour passer des bois, que
la vigilance des forestiers, de la commune ne se porte
pas de ces petites, pas même sur les défilés de bois qui
sont fait depuis le nouveau an. Dernier

Chalet de l'Orion.

1^o Une partie du toit devant, et de derrière à recourrir à
neuf, de même que reparer la pape de l'été de l'été.

2^o Les planches de la chambre de la plaine, qui est toute délabrée
Jusqu'aux points qu'on ne marche que sur la terre.

Il contient diamétralement 240 pieds, soit 2 ^{toises} ¹⁰ ^{toises}

3^o Les planches des deux écuries sont bien réparées
et bon besoin être mieux entretenues.

— au chalet, dessous six réparations

4^o Le Bâtiment - quelques gouttières aux angles des toits
5. à plusieurs endroits 4 toises de longueur de planches
les douves sont tout défilés et mis en tas; dont
la plus grande partie sont pourries et usées.

6^o Les Citerne, puits, et leur couverture sont passablement
en bon état, Les loupements sont mis dans les
surtout convenable, - au deux rechanges

31

N^o Il y a dans la ramure, de grange de la maison de l'ordon
des réparations conséquentes à faire, dont il faut voir
si on les pourra faire cette année.

Au Chalet neuf, soit Petites Esertes.

- 1^o. Le chalet Batiments; il y a quelques gouttières
à faire de la tôle de vents à besoins de réparation -
- 2^o. Les Citernes qui existent on besoin de quelques
pièces de bois pour couverture; trois sont en bon état
compris les 2^o de la chalet.
- 3^o. Le Couvert au dessus du Chalet vieux est usé et tombé en
ruine; la citerne d'icelle, est pourrie, se défait et
point d'eau; hors d'état de la réparer.

N^o On remarque que, les murs qui ont été
établis derrière le Bois de la Corne au chef
consensus à tombé en ruine, cause du mauvais
établissement des dits murs.

Aux surplus; comme l'établissement d'une nouvelle
citerne devient indispensable, les sous-signés
proposent pour le meilleur emplacement
au haut du bois dit chez Aubert sur deux prairies
de chacun dans un fond de l'eau peut allimenter la
Vase en temps de pluie; cet endroit désigné
de sur le fantonnement obtenu, de la montagne
en présent.

Valeances au même sujet que devant

Du 14^o Mai 1829.

au créateur - chalet neuf

- 1^o. au Chalet Batiments, à l'écurie réparation au planché
plus un bout de parois entre la chambre, à logé, et
la cave à lait, ou il manque quelque planche et un

gond en fer à la porte de la cave, le planché soit ⁴
 plafond à réparer de toute nécessité; quelques gouttes au toit
 2° La citerne du côté du vent très mal couverte; toute
 les deux remplies d'eau.

Au Crachaton vieux

- 3° Le phalé bâtiment, passablement bon; la filerne —
 proche le phalé, passablement en état et remplie d'eau
 # celle des
 débris en bois
 mauvais état
 et la fontaine
 Les Citerne du plan du bois point de couverture; celle
 de derrière le bois à la Dame découverte en partie; la source
 qui laimente, à réparer articles très négligés les fers
 longtemps, on remarque qu'on a trop coupé des plantes de qui
 à altérer la source.
 4° La citerne neuve du Plan de la Dame, il lui manque
 5/8 pieds d'eau qu'elle ne soit pleine —
 Elle ne peut être envisagée, raie pour bonne —

Chales Hermann

- 1° au phalé Bâtiment, le toit devant à l'ordonner de réparation
 Le planché de Meurie à réparer.
 2° Les filernes proches du phalé ^{de} sont très mauvaises état
 tant par leur couverture qu'autre
 3° Le four et Citerne de derrière celle Occident sont passable
 4° Le four, de traisi passable, il faudroit replais quelques pieux
 sous les falloines de pointe pour rendre le dit de
 niveau. La filerne et plus de la moitié d'eau
 Cependant les deux au dessus de l'elabre
 atteste au lieu le 14^e May 1829

D. Alberts Syndic

D. P. Rochest
 23 mai 1829

Transcription - Tournée des montagnes (ACL, C1829)

Du 27^e avril 1829.

Rapport des délégués soussignés au sujet de la tournée qu'ils ont faite sur les montagnes de la commune du Lieu pour y prendre note exacte des réparations à faire aux chalets (bâtiments), citernes, puits et leurs couvertures, le plus urgent pour cet été, savoir :

Chalet de Combenoire

1o La citerne proche le chalet, il y a environ 4 ½ pieds d'eau, les douves sont toutes abîmées, point de couverture que deux ou trois bouts pourris.

2o Le puits du côté de vent du dit chalet, il y a de l'eau à moitié manque de 4 à 5 pièces pour la couvrir au meilleur.

3o La citerne des Besses en partie découverte.

4o Le couvert du vieux chalet de bois bon, la citerne bien couverte.

NB : on remarque peu de soins pour ramasser le bument. On n'en a pas vu que très peu sur la montagne.

Chalet de la Christine dessous

1o Le bâtiment est très bien, l'écurie est remplie de bument étendu sur les planchers, toutes les portes étaient ouvertes, ce qui donne à croire qu'il y a mauvaise intention du fermier.

2o La citerne du côté de bise du dit chalet n'a qu'environ trois pieds d'eau ; on suppose qu'elle coule.

Chalet dessus de dite Christine

3o Les toits ont bon besoin de regoutoyer. A l'écurie il n'existe pas un pouce de plancher, toutes les portes dépendues et faussées, sauf celle de la porte d'entrée d'écurie ; environ une toise de muraille délabrée et qui fait ouverture. En un mot tout est sans dessus dessous, tant dans le bâtiment qu'aux alentours du chalet.

4o La citerne à côté du chalet, les douves pourries au-dessus et rongées, il n'y a qu'environ 5 pieds d'eau ; elle est découverte.

NB : on remarque que le bument dans l'un et l'autre chalet, n'a pas été transporté pour l'épancher sur la montagne. En outre les soussignés ont remarqué avec douleur qu'à plusieurs endroits aux murs qui ont été établis du

côté des petites pièces, on s'est permis de les rompre pour faire des passages pour passer des bois, que la vigilance des forestiers de la commune ne se porte pas de ce côté, pas même sur les délits de bois qui se sont faits depuis le nouvel an dernier.

Chalet de l'Ordon

1o Une partie du toit devant, et de derrière, à recouvrir à neuf, de même que réparer la chape du côté de bise.

2o Replanter la chambre de la plaque qui est toute délabrée jusqu'au point qu'on ne marche que sur la terre. Il convient diamétralement 240 pieds soit 2 toises 40 pieds (?).

3o Les planchers des deux écuries sont bien recopelés¹ et bon besoin d'être mieux entretenus.

Au chalet dessus soit Tépaz

4o Le bâtiment, quelques gouttières aux angles des toits.

5o A l'écurie environ 4 toises de longueur de plancher, les boudrons sont tout levés et mis en tas, dont la plus grande partie sont pourris et usés.

6o Les citernes, puits et leur couverture sont passablement en bon état. Les bûches ont été mis dans les endroits convenables aux deux rechanges.

NB : il y a dans la ramure et grange de la maison de l'Ordon des réparations conséquentes à faire dont il faut voir si on les pourra faire cette année.

Le Chalet Neuf soit Petits Esserts

1o Le chalet, bâtiment, il y a quelques gouttières. La chape du côté du vent a besoin de réparer.

2o Les citernes qui existent ont besoin de quelques pièces de bois pour couverture ; trois sont en bon état, compris les deux proche le chalet.

3o Le couvert au-dessus du chalet vieux est usé et tombe en ruine. La citerne d'icelle est pourrie, se défait et point d'eau, hors d'état de la réparer.

NB : on remarque que les murs qui ont été établis derrière le bois de la Corne au Cerf commencent à tomber en ruine, cause du mauvais établissement des dits murs.

Au surplus, comme l'établissement d'une nouvelle citerne devient indispensable, les soussignés proposeraient pour le meilleur emplacement au haut du bois dit chez Aubert sur deux croisées de chemin dans un fonds où l'eau

¹ Recopelé, terme qui a disparu de notre dictionnaire même local. Signifierait usagé ?

peut alimenter le vase en temps de pluie ; cet endroit désigné est sur le cantonnement obtenu de la montagne du Pré Jentet.

Vacances au même sujet que devant, du 14^e mai 1829

Au Cret à Chatron – Chalet Neuf –

1o Au chalet bâtiment, à l'écurie, réparation au plancher, plus un bout de paroi entre la chambre à loger et la cave à lait où il manque quelques planches et un gond en fer à la porte de la cave ; le plancher soit plafond à réparer de toute nécessité, quelques gouttières au toit.

2o La citerne du côté du vent, très mal couverte ; toutes les deux remplies d'eau.

Au Cret à Chatron Vieux

3o Le chalet bâtiment, passablement bon ; la citerne proche le chalet passablement en état et remplie d'eau. Les citernes du plan du bois point de couverture ; celle de derrière le bois à la Dame découverte en partie ; la source qui l'alimente à réparer, article très négligé dès fort longtemps ; on remarque qu'on a trop coupé de plantes, ce qui a altéré la source.

4o La citerne neuve du plan de la Baume, il se manque passé 5 ½ pieds d'eau qu'elle ne soit pleine ; elle ne peut être envisagée reçue pour bonne.

Chalet Hermann

1o Au chalet bâtiment, le toit devant a besoin de réparation. Le plancher de l'écurie à réparer.

2o Les citernes proches du dit chalet sont en très mauvais état, tant pour leur couverture qu'autre.

3o Le couvert et citerne de dernier côté occident sont passables.

4. Le couvert des Traisis passable. Il faudrait replacer quelques pierres sous les colonnes de pointe pour rendre le dit de niveau. La citerne a plus de la moitié d'eau, cependant les douves au dessus se délabrent.

Atteste au Lieu, le 14^e mai 1829.

Dd Aubert syndic
DLRochat boursier

Copie

Rapport sur la visite des chalets des montagnes et pâturages
de la Commune de L'Isle en 1875. par M. de Courcy & Cortes vétérinaires.

604.10

Rapport
Monsieur

Chalet à Châteons, vers occidental. Clédar qui communique avec le chalet Hermann de même que celui des Bressi dans le bas à reconstruire, mur à reconstruire aux abords. Breches au bas du mur à réparer. Ouverture entre les deux chalets et mur aux abords à réparer. Citernes aux abords du chalet à réparer: chemins à construire: curies à réparer. A aménager un enclos pour le foinage. Planchier l'étable à porcs. Ecurie suffisante. Toiture peu peu du midi à réparer ainsi que le plancher de l'écurie: niveler & bétonner le pavé. Ecurie pour infirmerie à construire.

Chalet à Châteons vers oriental. Rechange du précédent. Citernes limitant la muraille à réparer sur tout son parcours. Citernes à construire au bord du précipice. Citernes au Nord du chalet à reconstruire (éclairer la pierre de l'arête) et citernes autour ainsi que celle au couchant. Etables à porcs à replancher. Abords au levant du chalet à niveler, lever les pierres de l'enclos des porcs. Ecurie à réparer entièrement. Etable, infirmerie à construire.

Estivage des 2 crêtes à Châteons. 47 vaches.

Chalet Hermann. Ouverture de communication avec Chalet à Châteons vieux, à réparer ainsi que le mur aux abords. Citernes au couchant à réparer. Les chemins et la couronne. Citernes à combler au midi du chalet. Abords au levant du chalet à niveler et à réparer. Etable à porcs à planchier. Enclos à aménager. Mur limitant le Bouchon à réparer ainsi que le clédar de communication avec les deux montagnes; mur à compléter à l'angle du midi. Clédar entre le Bouchon et Bessis à construire.

(Estivage 20 vaches)

Isle de ville. Pavé de l'écurie à niveler; réparer le plancher. Ecurie suffisante.

Puits à nettoyer; recouvrir & cloître autour un rocher. Estivage 9 vaches.

Chalet Breff. A réparer les breches sur plusieurs points au bas du mur limitant les pâturages de l'échey. Comblent plusieurs creux au bas de la montagne. Puits à la limite des Bressis à nettoyer, recouvrir et réparer la cloître autour. Réparer les breches du mur de cloître séparant les champs au couchant. Etables à porcs à nettoyer, replancher et réparer les murs. Ecurie 120 pieds carrés; plancher à réparer et niveler. Porte de l'infirmerie à ouvrir à l'occident.

Les Esderts. Réparer les murs de l'étable à porcs au levant du chalet. Nettoyer la citerne au Nord-Est du chalet et recouvrir celle au Nord-Ouest. Agrandir l'enclos pour le foinage. Niveler le plancher et le pavé de la petite écurie. Niveler le pavé et le plancher de la grande écurie, réparer la paroi de séparation, d'avec la grande et niveler cette dernière pour l'approprier à sa destination qui est de recevoir du foin. Il y a une quantité bien insuffisante de foin pour les besoins urgents, ce qui est une conséquence de l'insuffisance de l'enclos dans lequel demandant l'agrandissement. L'écurie est insuffisante si l'on s'en rapporte aux instructions sur la matière: 168 pieds carrés pour 59 2/10 des vaches; 16 7/10 de gaines de 1 à 2 ans et 7 9/10 de ceux qui ont tout 69 vaches avec le Chalet Breff qui en la reconstruit. Il y a donc à leur, d'agrandir les constructions; de faire une nouvelle étable. Reconstruire le plancher de l'étable à porcs au midi du

de même que celui des Cèdes dans le bas à reconstruire, mur à reconstruire aux abords.
Bèches au bas du mur à réparer. Ouverture entre les deux chalets et mur aux abords à réparer. Citernes aux abords du chalet à réparer; chemaux à construire; arènes à réparer.
A aménager un enclos pour le foin. Planchier l'étable à porcs. Écurie insuffisante.
Coûture au sud à réparer ainsi que le plancher de l'écurie: niveler & bétonner le pavé.
Écurie pour infirmerie à construire.

Cèdes à Châtillon neuf oriental. Rechange du précédent. Clôture limitant la muraille à réparer sur tout son parcours. Clôture à construire au bord du précipice. Citernes au nord ou chalet à reconstruire (enlever les pierres de l'enclos) ou clôtures autour ainsi que celle au couchant.
Étables à porcs à replancher. Abords au levant du chalet à niveler, enlever les pierres de l'enclos des porcs. Écurie à réparer entièrement. Étable, infirmerie à construire.
Estérage des 2 Cèdes à Châtillon. 47 vaches.

Chalet Hermann. Ouverture de communication avec Cèdes à Châtillon Vieux, à réparer ainsi que le mur aux abords. Citernes au couchant à réparer les chemaux et la couverture. Citernes à combler au midi du chalet. Abords au levant du chalet à niveler et à réparer. Étable à porcs à planchier. Enclos à aménager. Mur limitant le Bouhomme à réparer ainsi que le cedar de communication entre les deux montagnes; mur à compléter à l'angle du midi. Cedar, entre le Bouhomme dessus à construire.
(Estérage 20 vaches)

Pie de ville. Pavé de l'enclos à niveler; réparer le plancher. Écurie insuffisante.

Puits à nettoyer; recouvrir & cloître autour au vent. Estérage 9 vaches.

Chalet Neuf. A réparer les bèches sur plusieurs points au bas du mur limitant les pâturages du Viehy. Comblent plusieurs creux au bas de la montagne. Puits à la limite des Efferts à nettoyer, recouvrir et réparer la clôture autour. Réparer les bèches du mur de clôture séparant les champs au couchant. Étables à porcs à nettoyer, replancher et réparer les murs. Écurie 120 pieds carrés; plancher à réparer et niveler. Porte de l'infirmerie à ouvrir à l'occident.

Les Efferts. Réparer les murs de l'étable à porcs au levant du chalet. Nettoyer la citerne au nord-est du chalet et recouvrir celle du Nord-Ouest. Agrandir l'enclos pour le foin. Niveler le plancher et le pavé de la petite écurie. Niveler le pavé et le plancher de l'écurie, réparer la paroi de séparation d'avec la remise et niveler cette dernière pour l'approprier à sa destination qui est de recevoir du foin. Il y a une quantité bien insuffisante de foin pour les besoins urgents, ce qui est une conséquence de l'insuffisance de l'enclos dans l'anné précédente. L'écurie est insuffisante si l'on s'en rapporte aux instructions sur la matière. 168 pieds carrés pour 54 2/3 des vaches; 16 7/10 de gerbes de 1 à 3 ans et 7 1/10 de vaches sans compter 69 vaches avec le Chalet Neuf qui en le rechange. Il y a donc lieu, d'agrandir les constructions, de faire une nouvelle étable. Reconstruire le plancher de l'étable à porcs au midi du chalet. Mur de clôture à réparer entre les deux chalets depuis le cedar qui se trouve au

au dessus des champs jusqu'au Rivard. Infirmerie à construire. Abords du
châlet à l'entrée des écuries à niveler. 177 m de clôture des citernes au Nord
du châlet à reconstruire. Faire une porte au midi de l'étable à porcs. 177 m de
de clôture à réparer entre les pâturages du Sécroy et du Lieu.

Étirage avec le président 30 raches.

Rapport Cottier
Vetzin
20. mai 1875

Célar des montaux à réparer, le mettre en état de s'ouvrir & fermer facilement pour
faciliter les pécours appelés à y passer. Réparer le mur de clôture aux abords de ce célar
en le rehaussant.

Fontaine du bout des Combes près des champs de Jacques Adam Vezin, ranger les abords
et nettoyer le bassin.

Compensaire Mur limitant la propriété à Dooley à reconstruire entièrement.
Célar fermant l'ouverture de communications de ces deux propriétés à reconstruire. Citerne
au Nord du châlet à recouvrir et recloster (très urgent) délai accordé pour ces réparations
sous 1^{er} juillet. Abords au couchant du châlet à niveler: montants de la porte à réparer
(urgent) Plancher de l'écurie à réparer immédiatement; pavé à niveler en le battant.
Étable à porcs à réparer. Endos insuffisants, il doit être agrandi au midi. Infirmerie
à construire. Vues au midi du châlet à remuer, recouvrir et recloster; bassin à
reconstruire, renouveler celui existant. Citerne de la Chèstrie du bas à recouvrir, recloster
et aménager les chevrons, brèches à réparer et reconstruire le mur de clôture limitant
les petits pièces à fermes Capr & Henri Vezin à l'Écoffier.

(Étirage 3) raches)

Mur limitant le pâturage communal de la fontaine aux Allemands avec les
Combe à Louis Pignard Chez Claude, à reconstruire des deux côtés. Vues vis à vis
des maisons Chez Claude sur le pâturage de Fontaine aux Allemands à recloster et
nettoyer. Mur limitant le pâturage communal du hameau du Lieu avec celui à
Friedrich Carl Chez Claude à reconstruire sur tout son parcours.

Vues du plan de l'Éberts du pâturage du Lieu à closter.

Mur limitant le pâturage du hameau du Lieu, d'avec celui à Victor Reverchon de
la Frasse à réparer, ainsi que celui limitant les Fléno's aux Allbert.

Fontaine derrière le Charbon, sur le pâturage communal du Lieu, bassin à nettoyer,
abords en pierres. Célar derrière la Combelle, au même pâturage à réparer, rehaussant
ainsi que le mur aux abords. Réparer des brèches au mur de clôture entre le
pâturage de la Vieille à l'angle sud-est de l'Éberts, jusque devant la Frasse.

Mettre des barrières autour de la Vurpillière

Célar de la Combe, près du Steud entre les pâturages de Charbonnières et du Lieu à
construire ainsi que les montants, les totes de mur et les murs aux abords et au dessus.

Passage pour pécours à aménager pour le chemin du minota.

Rapport Monnard
Vetzin

Célar de Vint Vues au Nord du châlet à nettoyer, recouvrir et recloster, aménager
les abords. Abords du châlet à niveler. Étable à porcs à nettoyer et plancher, Vues au
couchant à recouvrir ainsi que les toitures. renouveler le bassin; empiercer les abords.
Creux à combler au levant du bassin. Pâtures à closter ou combler au couchant
de la montagne près la citerne de la molasse. Citerne de la molasse à closter.
Fontaine à réparer sur tout son parcours. bassin à reconstruire.

X 102000, Citerne au levant du chalet à reconstruire, recouvrir en p
attendant: Bassin à construire ainsi que les chéneaux. Abords du chalet
entrées des écuries à niveler. Etables (à porcs à nettoyer et planchéier). Oua-
verture du chalet à réparer ainsi que la cloison au vent. Plancher des écuries
à réparer et niveler. Prange à aménager pour loger le bétail. Enclos à
construire et infirmerie à aménager. Vents indiffis avec Moisi-Cart
à nettoyer, renouer, reconstruire et clôturer. Cette montagne est le rechange
de la Cépian de vent, ces deux montagnes possèdent l'élevage de 48 vaches.

Pour copie conforme.

L'acte: Ch. Monnard *Fin*

Rapport sur la visite des chalets des montagnes et pâturages de la commune du Lieu en 1875 par Monnard et Cottier vétérinaires – ACL, GDA 1c –

Rapport Monnard.

Crêts à Châtrons vieux occidental. Clédar qui communique avec le chalet Hermann de même que celui des Trésis dans le bas à reconstruire, mur à reconstruire aux abords. Brèches au bas du mur à réparer. Ouverture entre les deux chalets et mur aux abords à réparer. Citernes aux abords du chalet à réparer. Chéneaux à construire, auges à réparer. A aménager un enclos pour le fourrage. Planchéier l'étable à porcs. Ecurie suffisante. Toiture au pan du midi à réparer ainsi que le plancher de l'écurie. Niveler et bétonner le pavé. Ecurie pour infirmerie² à construire.

Crêts à Châtrons neuf oriental. Rechange du précédent. Clôture limitant la Muratte à réparer sur tout son parcours. Clôtures à construire au bord du précipice. Citerne au nord du chalet à recouvrir (enlever les pierres de l'enclos) et clôturer autour, ainsi que celle au couchant. Etables à porcs à replancher. Abords au levant du chalet à niveler, enlever les pierres de l'enclos des porcs. Ecurie à réparer entièrement. Etable, infirmerie à construire. Estivage des 2 Crêts à Châtrons, 47 vaches.

² Pour l'heure nous ignorons ce que ce terme d'infirmerie implique. Local pour le jeune bétail, ou plutôt pour le bétail qui serait malade et qui devraient trouver un lieu séparé de l'écurie ordinaire.

Chalet Hermann. Ouverture de communication avec Crêt à Châtrons vieux à réparer ainsi que le mur aux abords. Citerne au couchant à réparer, les chéneaux et la couverture. Citerne à combler au midi du chalet. Abords au levant du chalet à niveler et à réparer. Etable à porcs à planchéier. Enclos à aménager. Mur limitant le Bonhomme à réparer ainsi que le clédar de communication entre ces deux montagnes. Murs à compléter à l'angle du midi. Clédar entre le Bonhomme dessus à construire. Estivage : 20 vaches.

Pré de ville. Pavé de l'écurie à niveler, réparer le plancher. Ecurie suffisante. Puits à nettoyer ; recouvrir et clôturer autour... Estivage 9 vaches.

Chalet Neuf. A réparer les brèches sur plusieurs points au bas du mur limitant les pâturages du Séchey. Combler plusieurs creux au bas de la montagne. Puits à la limite des Esserts à nettoyer, recouvrir et réparer la clôture autour. Réparer les brèches du mur de clôture séparant les champs au couchant. Etables à porcs à nettoyer, replancher et réparer les murs. Ecurie 120 pieds courant ; plancher à réparer et niveler. Porte de l'infirmerie à ouvrir à occident.

Les Esserts. Réparer les murs de l'étable à porcs au levant du chalet. Nettoyer la citerne au nord-est du chalet et recouvrir celle du nord-ouest. Agrandir l'enclos pour le fourrage, niveler le plancher et le pavé de la petite écurie. Niveler le pavé et le plancher de la grande écurie, réparer la paroi de séparation d'avec la grange et niveler cette dernière pour l'approprier à sa destination qui est de recevoir du bétail. Il y a une quantité bien insuffisante de foin pour les besoins urgents, ce qui est une conséquence de l'insuffisance de l'enclos dont nous demandons l'agrandissement. L'écurie est insuffisante si l'on s'en rapporte aux instructions sur la matière : 168 pieds courants pour 59 $\frac{2}{10}$ des vaches, 16 $\frac{5}{10}$ de génisses de 1 à 3 ans et 7 $\frac{9}{10}$ de veaux, soit en tout 69 vaches avec le Chalet Neuf qui est le rechange. Il y a donc lieu d'agrandir les constructions, de faire une nouvelle étable. Reconstruire le plancher de l'étable à porcs au midi du chalet. Mur de clôture à réparer entre Pré Jantet depuis le clédar qui se trouve au dessus des champs jusqu'au Risoud. Infirmerie à construire. Abords du chalet à l'entrée des écuries à niveler. Mur de clôture des citernes au nord du chalet à reconstruire. Faire une porte au midi de l'étable à porcs. Mur de clôture à réparer entre les pâturages du Séchey et du Lieu.

Estivage avec le précédent : 60 vaches.

Clédar des Montiaux à réparer, le mettre en état de s'ouvrir et fermer facilement pour faciliter les piétons appelés à y passer. Réparer le mur de clôture aux abords de ce clédar en le rehaussant.

Fontaine du bout des Combes près des champs de Jaques Aaron Lugrin, ranger les abords et nettoyer le bassin.

Rapport Cottier vétérinaire, du 20^e mai 1875

Combenoire. Mur limitant la propriété à Grobéty à reconstruire entièrement. Clédar fermant l'ouverture de communication de ces deux propriétés à reconstruire. Citerne au nord du chalet à recouvrir et rechlôturer (très urgent), délai accordé pour ces réparations 1^{er} juillet. Abords au couchant du chalet à niveler. Montants de la porte à réparer (urgent). Plancher de l'écurie à réparer immédiatement ; pavé à niveler en le bétonnant Etables à porcs à réparer. Enclos insuffisant, il doit être agrandi au midi. Infirmerie à construire. Puits au midi du chalet à remurer, recouvrir et rechlôturer ; bassin à reconstruire, renouveler celui existant. Citerne de la Christine du bas à recouvrir, rechlôturer et aménager les chéneaux, brèches à réparer et reconstruire le mur de clôture limitant les Petites Pièces à Ferdinand Capt et Henri Piguet à l'Ecofferie. Estivage 37 vaches.

Pâturages communaux³

Mur limitant le pâturage communal de la Fontaine aux Allemands avec la Combe à Louis Guignard Chez Claude, à reconstruire des deux côtés. Puits vis-à-vis des maisons Chez Claude sur les pâturages de Fontaine aux Allemands à rechlôturer et nettoyer. Mur limitant le pâturage communal du hameau du Lieu avec celui à Frederich Cart Chez Claude à reconstruire sur tout son parcours.

Puits du plan des Esserts du pâturage du Lieu à clôturer.

Mur limitant le pâturage du hameau du Lieu d'avec celui de Victor Reverchon de la Frasse à réparer, ainsi que celui limitant les Plainoz aux Aubert.

Fontaine derrière le Charoux, sur le pâturage communal du Lieu, bassin à nettoyer, abords en pierres. Clédar derrière la Combettaz, au même pâturage, à réparer, rehausser ainsi que le mur aux abords. Réparer des brèches au mur de clôture entre le pâturage Pré de Ville à l'angle du Plan des Esserts, jusque devant la Frasse.

Mettre des barrières autour de la Vurpillière.

Clédar de la Combe, près du stand entre les pâturages des Charbonnières et du Lieu à construire ainsi que les montants, les têtes de murs et les murs aux abords et au dessus.

Passage pour piétons à aménager pour le Chemin du Ministre.

Rapport Monnard vétérinaire.

Tépaz de vent. Puits au nord du chalet à nettoyer, recouvrir et clôturer, aménager les abords. Abords du chalet à niveler. Etable à porcs à nettoyer et planchéier. Puits au couchant à recouvrir ainsi que les tuyaux, renouveler le

³ Sous-titre donné par nous-même, ce texte suivant directement et sans espace celui consacré au chalet de Combenoire.

bassin, empierrer les abords, creux à combler au levant du bassin. Baumes à clôturer ou combler au couchant de la montagne près de la citerne de la Molasse. Citerne de la Molasse à clôturer. Fontaine à réparer sur tout son parcours, bassin à reconstruire.

L'Ordon. Citerne au levant du chalet à reconstruire, recouvrir en attendant, bassin à construire ainsi que les chéneaux. Abords du chalet, entrées des écuries à niveler. Etables à porcs à nettoyer et planchéier. Couverture du chalet à réparer ainsi que la cloison au vent. Plancher des écuries à réparer et niveler. Grange à aménager pour loger le bétail. Enclos à construire et infirmerie à aménager. Puits indivis avec Moïse Cart à nettoyer, remurer, reconstruire et clôturer. Cette montagne est la recharge de la Tépaz de vent ; ces deux montagnes portent l'estivage de 48 vaches.

Pour copie conforme, l'atteste : Constant Guignard secrétaire.